

Akcja serwisowa Stihl MS 462

Dodano: 21.02.2022

Stihl zauważył anomalie na dźwigniach sterujących, zainstalowanych w pilarkach MS 462.



Badania przeprowadzone przez firmę wykazały, że nie można wykluczyć „wpływu na czułość wyzwiania automatycznego hamulca łańcucha”.

Oznacza to, że w przypadku odbicia istnieje duże ryzyko odniesienia obrażeń przez użytkownika.

W związku z zaistniałą sytuacją, Stihl zdecydował się na przeprowadzenie akcji serwisowej maszyn, których może dotyczyć problem i wymienić wadliwą część.

Wadliwe mogą być produkty z serii:

- piły ratownicze Stihl MS 462 C-M R, nr seryjne: 190996183 - 191007172,
- piły standardowe Stihl MS 462, nr seryjne: 191027366 - 191027557.

Każdy, kto posiada piłę łańcuchową MS 462 z powyższego zakresu numerów maszyn, powinien natychmiast zaprzestać jej używania i skontaktować się ze swoim sprzedawcą. Naprawa jest dla klienta bezpłatna.

Źródło: Stihl

Komentarze (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza.