

Przygnieciony ciągnikiem przy zrywce

Dodano: 25.07.2022

Śmiertelny wypadek przy samowyrobie miał miejsce na terenie Leśnictwa Studnica.



25 kwietnia 2022 roku na terenie Leśnictwa Studnica (Nadleśnictwo Drawsko) doszło do tragicznego wypadku z udziałem ciągnika. To kolejny przykład sytuacji, w której maszyna przygniata operatora wskutek współdziałania kilku czynników.

Operator miał zrywać fragmenty gałęzi bukowych oderwanych wskutek wichury, przygotowanych wcześniej przez pilarza. Okazało się jednak, że jeden z konarów jest silnie zakleszczony w stosie. Oględziny miejsca wypadku wykazały na podstawie śladów kół ciągnika, że operator wykorzystał dużą moc silnika by wyrwać gałąź. Niestety, odniosło to niespodziewany skutek - przód maszyny podniósł się w powietrze, a następnie całość przewróciła się, przygniatając operatora.

Ciągnik nie posiadał kabiny ani innego urządzenia ROPS/FOPS.

Komentarze (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza.